CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS MUNICIPAL

Jáchal – San Juan, jueves 26 de noviembre 2026

COMUNICADO OFICIAL:

El COEM mantiene el monitoreo preventivo tras las tormentas registradas en distintos sectores del departamento

El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) informa que continúa con las tareas de monitoreo y seguimiento territorial luego de las tormentas registradas durante la jornada del miércoles 25 de noviembre en diferentes puntos del departamento.

Según los datos aportados por la Estación Meteorológica Jáchal del Servicio Meteorológico Nacional, a las 21:00 horas se registró una precipitación acumulada de 3 milímetros, con tormenta moderada, cielo cubierto y alerta amarilla vigente para la zona. Asimismo, se mantiene la vigilancia preventiva ante la probabilidad de nuevas tormentas, lluvias intensas en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

Durante el relevamiento territorial realizado por los equipos del COEM, se registró caída de granizo en la localidad de San Isidro, donde se constató además el correcto funcionamiento del colector, favoreciendo la evacuación de los escurrimientos generados por las precipitaciones.

En Gran China, al cierre del informe, las condiciones meteorológicas se encontraban normalizadas y los servicios funcionaban con normalidad, solo registrándose material de arrastre en la calle principal de Gran China, ya que, durante la tormenta, la creciente bajó con intensidad por dicha calle. Por su parte, en Huaco se reportó presencia de actividad eléctrica y truenos, aunque sin precipitaciones al momento del relevamiento, manteniéndose únicamente

tareas de vigilancia preventiva. Los servicios de agua potable y energía eléctrica operaban con normalidad.

En la localidad de Mogna se registraron lluvias persistentes de intensidad moderada acompañadas por truenos aislados. Allí continúa el seguimiento preventivo, especialmente sobre el sistema de agua potable y la infraestructura de riego, mientras que el suministro eléctrico permaneció operativo durante toda la contingencia. La Ruta Provincial N°475, estuvo Intransitable durante la madrugada del jueves, cuyo corte fue a la altura del baden del río La Quebrada.

Asimismo, en Villa Mercedes, La Frontera, Pampa Vieja y Niquivil se registraron precipitaciones aisladas, sin reportes de emergencias, solicitudes de asistencia o afectaciones relevantes para la población. La creciente observada en los badenes de Eugenio Flores mostró una tendencia descendente durante las últimas horas.

Respecto a la transitabilidad, la Ruta Nacional 40 en el tramo Jáchal–San Juan se encuentra habilitada con precaución, luego de estar ininterrumpida durante la madrugada del jueves, en el tramo Tucunuco y Adán Quiroga, mientras que la Ruta Nacional 40 entre Huaco y el límite con La Rioja permanece transitable con precaución debido a la presencia de animales sueltos y bajadas de agua en algunos badenes. La Ruta Nacional 150, tanto en el tramo Huaco–Ischigualasto como Jáchal–Rodeo, se encuentra habilitada con precaución por posibles desprendimientos de material. También se recomienda máxima precaución en la Ruta Provincial 456, debido al material de arrastre, por las crecientes registradas en badenes de Gran China y Calle Honda, durante la noche del miércoles.

Desde el COEM se continúa monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas, el comportamiento de cauces y colectores, la situación de los servicios esenciales y el estado de las rutas del departamento, manteniendo activa la coordinación entre los distintos organismos intervinientes, teniendo en cuenta que la alerta amarilla se mantiene activa en todo Jáchal.

Se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos de emergencia.



Lic. Domingo Pereira

Dir. Centro de Operaciones de Emergencias Municipal